

# **ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ**

Муниципального бюджетного  
общеобразовательного учреждения  
Троицкая средняя общеобразовательная школа  
имени Д.И. Адамова  
МБОУ Троицкая СОШ  
(наименование)

346835, Ростовская обл., Неклиновский р-н, с.Троицкое, ул.Монтажная, 2  
(адрес)

**О ГОТОВНОСТИ  
К НОВОМУ учебному 2024-2025 году**

№ п/п	Наименование мероприятия	Документы, подтверждающие выполнение *
1	2	3
1	Наличие приказа о назначении ответственного за пожарную безопасность. (ППР № 1479 п.4)	Приказ № 156 от 14.02.2024 год «Об обеспечении пожарной безопасности»
2	Используются ли подвальные и цокольные этажи для организации детского досуга (детские развивающие центры, развлекательные центры, залы для проведения торжественных мероприятий и праздников, спортивных мероприятий), если это не предусмотрено проектной документацией(ППР № 1479 п.8)	Подвальные и цокольные этажи не используются для организации детского досуга
3	Проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (не реже 1 раз в 5 лет)(ППР № 1479 п.17)	Пожарные лестницы, наружные открытые лестницы, предназначенные для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре отсутствуют; ограждения на крыше имеются
4	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов обеспечены возможностью их свободного открывания изнутри без ключа (ППР № 1479 п.26)	Запоры на дверях свободно открываются без ключа
5	Наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 на каждого дежурного. Руководитель организации обеспечивает 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты (ППР № 1479 п.30)	Исправные ручные электрические фонари имеются (9 шт.); средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 на каждого дежурного имеются. В журнале эксплуатации систем противопожарной защиты зафиксированы отсутствия механических повреждений.
6	При размещении баннеров на фасадах зданий и сооружений, выполненных из горючих материалов (должен быть	Баннеры на фасаде отсутствуют

№ п/п	Наименование мероприятия	Документы, подтверждающие выполнение *
1	2	3
	соответствующий сертификат пожарной безопасности) (ППР № 1479 п.33)	
7	Наличие акта о состоянии эл. проводки (ППР № 1479 п.35)	Технический отчет испытаний электрооборудования №42 от 25.06.2023г., договор с ИП Криволапов В.В.
8	Наличие знаков пожарной безопасности в соответствии с планом эвакуации (ППР № 1479 п.36)	Знаки пожарной безопасности в соответствии с планом эвакуации имеются
9	Наличие указателей направление движения к источникам противопожарного водоснабжения выполненных со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения(ППР № 1479 п.48)	Внутренний противопожарный водопровод отсутствует
10	Укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, с пережаткой пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты(ППР № 1479 п.48)	Внутренний противопожарный водопровод отсутствует
11	Наличие актов проверки на водоотдачу внутреннего противопожарного водопровода (не менее 2-х раз в год). (ППР № 1479 п.48)	Внутренний противопожарный водопровод отсутствует
12	Наличие актов проверки наружного противопожарного водоснабжения (не менее 2-х раз в год) при их расположении на территории образовательной организации (ППР № 1479 п.48)	Противопожарная емкость установлена Акт от 16.03.2023
13	Наличие огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений (ст. 87,88 ФЗ-123, ППР № 1479 п.13)	Чердачные помещения отсутствуют
14	Проведение проверки состояния огнезащитной обработки деревянных	Чердачные помещения отсутствуют

№ п/п	Наименование мероприятия	Документы, подтверждающие выполнение *
1	2	3
	конструкций чердачных помещений ППР № 1479 п.13)	
15	Наличие исправной автоматической пожарной сигнализации и установки оповещения людей о пожаре, договор на их обслуживание. (ППР № 1479 п.54)	автоматическая пожарная сигнализация и установка оповещения людей о пожаре в исправном состоянии Договор № 25 от 19.01.2024г.
16	Наличие подтверждающих документов (акты, протоколы) тренировок по отработке планов эвакуации людей в случае пожаране реже 1 раза в полугодие. (ППР № 1479 п.9)	Акт № 1 от 20.03.2024г. о проведении объектовой тренировки по эвакуации работников и учащихся по адресу с. Троицкое ул. Монтажная, 2
17	Какими материалами облицованы (окрашены) стены на путях эвакуации (коридоры, лестничные клетки, холлы, вестибюли, тамбур) (прил. 23,28 ст. 134 ФЗ-123, ППР № 1479 п.25)	Коридоры: водно-дисперсионная краска Лестничные клетки: водно-дисперсионная краска Холл: водно-дисперсионная краска Вестибюль: водно-дисперсионная краска Тамбур: водно-дисперсионная краска
18	Какими материалами облицованы (окрашены) потолки на путях эвакуации (коридоры, лестничные клетки, холлы, вестибюли, тамбур) (прил. 23,28 ФЗ-123, ППР № 1479 п.25)	Коридоры: подвесной потолок Армстронг Лестничные клетки: водно-дисперсионная краска Холл: подвесной потолок Армстронг Вестибюль: подвесной потолок Армстронг Тамбур: водно-дисперсионная краска
19	Какие материалы применяются в качестве напольного покрытия на путях эвакуации (коридоры, лестничные клетки, холлы, вестибюли, фойе) (ст. 134 ФЗ-123, ППР № 1479 п.25)	Напольное покрытие - плитка. Имеется (где именно) - коридоры, лестничные клетки, холлы, вестибюли, фойе
20	Наличие в подвальном помещении сгораемых материалов (ППР № 1479 п.16)	В подвальном помещении сгораемых материалов- нет
21	Наличие АКТА по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений не реже 1 раза в год	Акт № 278 о техническом состоянии вентиляционных каналов от 12.10.2023 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Документы, подтверждающие выполнение *
1	2	3
	с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (ППР № 1479 п.43)	
22	Наличие первичных средств пожаротушения. (ППР № 1479 п.60)	Огнетушителей: ОП - 4-60 шт. ОУ-14 шт. Требуется -74. Имеется - 74.
23	Подтверждающие документы о проведении занятий с учащимися по изучению правил пожарной безопасности (ППР № 1479 п.92)	Наименование документов: 1. Классные журналы; 2. Протоколы классных часов в классах.
24	Наличие удостоверений о прохождении обучения по пожарно-техническому минимуму (НПБ 645, ППР № 1479 п.3)	Заклучен договор с ЧОУ ДПО ТУЦОТ на обучение по пожарно-техническому минимуму. Удостоверения будут получены 19.07.2024г.
25	Наличие программы обучения мерам пожарной безопасности работников, утвержденной руководителем образовательной организации и согласованной с начальником ОНД (НПБ 645 п.6, ППР № 1479 п.3)	Имеется.

\*- предоставляются копии документов, заверенные печатью образовательной организации.

Руководитель: Директор МБОУ Троицкая СОШ

Цюман Е.Б.

(ФИО)

подпись

Объект ГОТОВ (~~НЕ ГОТОВ~~) к новому 2024 – 2025 учебному году  
(ненужное зачеркнуть)

Начальник ОНДиПР по Неклиновскому району  
УНДиПР Главного управления МЧС России  
по Ростовской области  
подполковник внутренней службы  
Лойторенко А.В.

подпись

